



«22» июля 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____

Объект: ПС 220 кВ Ручьи

Адрес: Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,

Всеволожского района, Ленинградской области

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудован ия	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол- во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дугогасительн ый реактор	РЗДПОМ- 190/10	—	шт.	1	1. Потечи масла из сливной арматуры. 2. Потечи масла в местах уплотнительных прокладок. 3. Потечи масла в местах сварных швов. 4. Превышение уровня вибрации в режиме «земля в сети». 5. Отсутствие автоматического регулирования	Выполнить капитальный ремонт или замену

Заключение:

Выполнить капитальный ремонт или замену ДГК-П1

Начальник Службы
подстанций

М.Л. Князев



ОЭК Объединенная
Энергетическая
Компания
