

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания

«20» 07 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____Объект: **ПС 220 кВ Ручьи, сетчатое ограждение электроустановок**Адрес: **П/о Новое -Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	Забор	Металл	Коррозия (ржавчина) металла, искривления и местные погибы, трещины, частичная потеря устойчивости, разрывы,	Замена забора
	Ворота, калитки	Металл	Коррозия (ржавчина) металла, искривления и погибы, ржавые и прогнившие петли, отсутствие возможности плотного запираания.	Замена ворот, калиток

Заключение:

– Требуется произвести ремонт ограждения ПС

Ведущий инженер Службы Подстанций

Сидорова М.С.

Начальник ПС 220 кВ Ручьи

Степанов Е.Д.