

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания

«08» 07 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____Объект: **ПС 220 кВ Ручьи, ОПУ-110**Адрес: **П/о Новое -Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	Здание ОПУ-110		Износ и повреждение кровли, протечка кровли, трещины в стенах, растрескивание и выпадение растворов заделки стыков, трещины в балках.	Ремонт здания ОПУ-110

Заключение:

– Требуется произвести ремонт здания ОПУ-110

Ведущий инженер Службы Подстанций

Сидорова М.С.

Начальник ПС 220 кВ Ручьи

Степанов Е.Д.