

**ОЭК**Объединенная  
Энергетическая  
Компания

«08» 07 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_**Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**Адрес: **П/о Новое -Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	Здание ЗРУ-10 кВ		Износ и повреждение кровли, протечка кровли, трещины в стенах, растрескивание и выпадение растворов заделки стыков, расслоение бетона колонн, трещины в балках.	Ремонт здания ЗРУ-10 кВ

**Заключение:**

- Требуется произвести ремонт здания ЗРУ-10 кВ

Ведущий инженер Службы Подстанций

Сидорова М.С.

Начальник ПС 220 кВ Ручьи

Степанов Е.Д.