

**ОЭК**Объединенная  
Энергетическая  
Компания

«11» 07 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_**Объект: **ПС 220 кВ Ручьи, сетчатое ограждение электроустановок**Адрес: **П/о Новое -Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип (марка) оборудования | Обнаруженные дефекты   | Необходимые мероприятия |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| 1     | Забор                     | Бетонная плита           | Износ фундамента, трещины в бетоне, крен плит, потеря устойчивости   | Ремонт                  |
|       | Забор                     | Металл                   | Коррозия (ржавчина) металла, искривления и местные погибы, трещины, частичная потеря устойчивости, разрывы,              | Замена забора           |
|       | Ворота, калитки           | Металл                   | Коррозия (ржавчина) металла, искривления и погибы, ржавые и прогнутые петли, отсутствие возможности плотного запираания. | Замена ворот, калиток   |

**Заключение:**

– Требуется произвести ремонт ограждения ПС

Ведущий инженер Службы Подстанций

Сидорова М.С.

Начальник ПС 220 кВ Ручьи

Степанов Е.Д.