



«11» 07 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Объект: **ПС 220 кВ Ручьи, наружное освещение**

Адрес: **П/о Новое -Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	Мачта освещения		Отклонения мачт освещения от вертикальной оси, коррозия (ржавчина) металла мачт освещения, износ лестниц для доступа на площадку, повреждения кабельной проводки, неисправность коммутационных аппаратов в щитках освещения на мачтах. Недостаточность освещения.	Ремонт мачт освещения. Замена кабельной проводки, щитков освещения на мачтах, прожекторов.
2	Кабельная проводка		Повреждения кабельной проводки.	Замена кабельной проводки
3	Щиток освещения		Неисправность коммутационных аппаратов в щитках освещения на мачтах.	Замена щитков освещения на мачтах
4	Прожекторы		Недостаточность освещения, неисправные.	Замена прожекторов на новые.
5	Светильники		Недостаточность освещения, неисправные. Повреждение кабельной проводки	Замена светильников на новые совместно с кабельной проводкой

**Заключение:**

— Требуется произвести ремонт наружного освещения.

Ведущий инженер Службы Подстанций

Сидорова М.С.

Начальник ПС 220 кВ Ручьи

Степанов Е.Д.