



«22» июля 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**

Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,**

**Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дугогасительный реактор	РЗДПОМ-190/10	—	шт.	1	1. Потечи масла из сливной арматуры. 2. Потечи масла в местах уплотнительных прокладок. 3. Потечи масла в местах сварных швов. 4. Превышение уровня вибрации в режиме «земля в сети». 5. Отсутствие автоматического регулирования. 6. Нарушение лакокрасочного покрытия. 7. Мутное масломерное стекло.	Выполнить капитальный ремонт или замену

**Заключение:**

Выполнить капитальный ремонт или замену ДГК-П2

Начальник Службы  
подстанций

М.И. Князев



**ОЭК**

Объединенная  
Энергетическая  
Компания

---