

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**
на оборудование подстанцииОбъект: **ПС 35 кВ Лампово**Диспетчерское наименование оборудования: **Система РЗА**Составил (Ф.И.О.): **Князев М.Л.**Дата: **11.01.2024 г.**

По результатам технического осмотра, проведенных испытаний и измерений

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Обнаруженные дефекты	Необходимые Мероприятия
1	Трансформаторы тока (бшт.)		Имеются следы коррозии, следы прогара на корпусе, эксплуатационный срок 212%	Замена
2	РЗА-35 ВМ-35		Не обеспечивает все необходимые виды защит, отсутствует регистратор событий, эксплуатационный срок 212%,	Заменить на микропроцессорный терминал.
3	РЗА Транс ТМ-1800/35		Не обеспечивает все необходимые виды защит, отсутствует регистратор событий, эксплуатационный срок 212%,	Заменить на микропроцессорный терминал.
4	РЗА-10 кВ ВМ		Не обеспечивает все необходимые виды защит, отсутствует регистратор событий, эксплуатационный срок 212%,	Заменить на микропроцессорный терминал.
5	РЗА ТСН-10		Отсутствует.	Установить микропроцессорный терминал.
6	Система опер тока		Не обеспечивает бесперебойную работу в течении 2 часов после исчезновения напряжения собственных нужд, не подходит в случае замены блоков РЗА и выключателей	Замена
7	Кабельная продукция		Наличие дефектов, высохшая изоляция проводов.	Замена

11.01.2024 г.

Заместитель начальника службы подстанций

М.Л. Князев

Мастер службы подстанций

Е.А. Алексеев

Начальник службы подстанций

М.С. Сидорова

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН: 7810258843, КПП: 781301001, Юридический адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

Почтовый адрес: ул. Инструментальная, д.3, лит. X, Санкт-Петербург, 197022

тел.: (812) 777-03-05, факс: (812) 777-03-10, info@oek.spb.ru, www.oek.spb.ru