



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311
Тел.: (812) 539-42-31
Тел. / факс: (812) 539-51-59, 539-42-25
E-mail: tek@lenreg.ru

24.09.2024 № 3-6233/2024

На № _____ от _____
Об информационном взаимодействии

Генеральному директору
АО «ЛОЭСК»
А. А. Сизову

Уважаемый Андрей Андреевич!

В адрес Комитета по топливно-энергетическому комплексу за текущий год поступает большое количество обращений от жителей Ленинградской области по фактам нарушения электроснабжения в зоне деятельности АО «ЛОЭСК».

При этом, существующая структура информационного взаимодействия не позволяет оперативно и качественно обрабатывать все поступающие запросы при возникновении технологических нарушений, особенно, в случае массовых отключений при неблагоприятных погодных условиях.

В ходе заседаний Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской области в 2024 году были отмечены факты несвоевременного предоставления информации и искажение информации в процессе её предоставления ввиду того, что единственным источником необходимых сведений является дежурный диспетчер в филиале АО «ЛОЭСК», который в этот момент также выполняет работу по ликвидации аварийного режима.

Вместе с тем, в зоне деятельности филиалов АО «ЛОЭСК» второй год отмечается низкий уровень наблюдаемости состояния оборудования электрических сетей по причине вывода из работы объектов телемеханики, в связи, ввиду чего оперативный персонал длительное время не в состоянии корректно оценивать оперативную обстановку, в том числе для целей проведения мероприятий по переводу питания на резервные источники.


Ввиду вышесказанного, в целях улучшения информационного и межсетевого взаимодействия считаем целесообразным:

1. Сформировать в АО «ЛОЭСК» централизованную диспетчерскую службу по контролю за обстановкой и взаимодействию с подразделениями САЦ

Минэнерго, ДДС ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» и смежными сетевыми компаниями в круглосуточном режиме работы.

2. Принять необходимые меры по восстановлению передачи телеметрической информации с электросетевого оборудования АО «ЛОЭСК».

Первый заместитель
председателя комитета



Е.Ф. Никитенко