



Муниципальное образование
**«ТОКСОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ленинградское шоссе, д.55 А,
г.п. Токсово Всеволожский район,
Ленинградская область, 188664
Тел.: 8(813-70) 56-365; 56-532
Факс: 8(813-70) 56-365; 56-743
e-mail: toxovoadmin@mail.ru

ОГРН 1054700123576, ОКПО 00367048

ИНН/КПП 4703083488/4703001001

Подпись № *103*

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ЛЕНСЕТЬ»
Куралесову В. Н.

info@10kv.su

О предоставлении информации

Уважаемый Владимир Николаевич!

В администрацию МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального район Ленинградской области поступило письмо АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу проведения проверки качества электрической энергии.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляем Вам письмо по принадлежности.

Просим Вас рассмотреть вышеуказанное обращение в рамках своей компетенции по факту поставленного вопроса.

Также информируем, что линия электропередач ф. 607-13 от ТП-8307 не находятся на балансе администрации МО «Токсовское городское поселение».

О результатах рассмотрения просим сообщить в адрес администрации МО «Токсовское городское поселение».

Приложение:

- копия письма на 2 л. в 1 экз.

Врио главы администрации

Е.А. Равин



**ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ**

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11
Тел.: (812) 303-69-69, Факс: (812) 327-07-03
office@pesc.ru, www.pesc.ru

ОКПО 77724330, ОГРН 1057812496818

ИНН 7841322249, КПП 780401001

Р/с 40702810260010110065

в Центральном филиале «АБ «РОССИЯ»

К/с 30101810145250000220, БИК 044525220

от 12 ЯНВ 2024 № ПСКОЗ/В

на № от

Главе администрации МО «Токсовское
городское поселение»

Иванову О.А.

Ленинградское шоссе, д. 55А
Всеволожский район, г.п. Токсово,
188664, Ленинградская обл.,

toxovoadmin@mail.ru

О проведении проверки
качества электрической энергии

Уважаемый Олег Анатольевич!

В адрес АО «Петербургская сбытовая компания» поступили уведомления от 06.12.2023 № 1116-О-0 и № 1114-О-0 (далее – Уведомления) Инспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области центрального межрегионального территориального Управления Федерального агентства по техническому регулированию о недопустимости нарушения обязательных требований, направленные в связи с жалобой потребителя на предоставление коммунальной услуги по электроснабжению ненадлежащего качества на энергоснабжаемых объектах, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рапполово, ул. Новая, д.10 и уч.22а.

Необходимо отметить, что ранее АО «Петербургская сбытовая компания» в связи с поступлением вышеуказанного Уведомления был направлен запрос от 08.12.2023 исх. № ПСК/09/1468 в адрес сетевой организации ПАО «Россети Ленэнерго». В ответе на указанный запрос от 18.12.2023 исх. № ПСК/6/11433 ПАО «Россети Ленэнерго» сообщило, что электроснабжение вышеуказанных энергоснабжаемых объектов осуществляется через линию электропередачи ф. 607-13 от ТП-8307, находящихся в балансовой принадлежности МО «Токсовское городское поселение», и вне зоны эксплуатационной ответственности сетевой организации ПАО «Россети Ленэнерго».

Ввиду изложенного, прошу Вас, как иного владельца объектов электросетевого хозяйства, через сети которого подключены вышеуказанные энергоснабжаемые объекты, предоставить следующие сведения и документы по фактам, изложенным в Уведомлении:

1. копию сертификата соответствия электрической энергии, поставляемой потребителю, энергопринимающие устройства которого расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рапполово, ул. Новая, д.10 и уч.22а, с приложением копий актов отбора образцов и протоколов испытаний;

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2. предоставить результаты проведенной Вами во исполнение Уведомления проверки качества поставляемой электрической энергии и соответствия её нормативных параметров требованиям ГОСТ 32144-2013, в том числе, копию протокола испытания качества электрической энергии и результаты проведенных измерений параметров электрической энергии;

3. в случае, если в ходе проведенной проверки Вами было выявлено несоответствие качества поставляемой на Объект электрической энергии и её нормативных параметров требованиям ГОСТ 32144-2013, прошу предоставить разработанную Вами программу мероприятий по предотвращению причинения вреда (указанная программа должна включать в себя перечень и сроки конкретных мероприятий по устранению нарушений) для ее последующего направления в адрес Инспекции.

Также прошу принять все необходимые меры в целях предотвращения увеличения вреда потребителям электрической энергии и их имуществу, возникшего вследствие передачи электрической энергии ненадлежащего качества, до окончания проведения проверки качества поставляемой электрической энергии.

С учетом установленных в Уведомлении сроков, прошу направить запрошенные документы в кратчайший срок.

Приложение: копии Уведомлений от 06.12.2023 № 1116-О-0 и № 1114-О-0 на 8 л. в 1 экз.

Директор по техническому сопровождению
сбытовой деятельности




ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ

Полное наименование: ПАО «Петербургская сбытовая компания»
Краткое наименование: ПАО «ПСК»
Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, Бухаринская ул., д. 10
Датировано: 27.08.2023 – 27.08.2024

И.А. Кабанов

Исп. Новотная Татьяна Александровна
Тел.: 611-19-05, доб. 57-730

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ООО «ПЭС»
ИНН 4711011840 КПП 471101001
ОГРН 1114711002339
196084, г. Санкт-Петербург, а/я № 5
тел.: 8 (800) 511-89-84
info@p-seti.ru
www.p-seti.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник «РЭС Ленсеть»
В.Н. Куралесов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №02-24/ВЛ____
от 01 . 02 . 20 24 г.

Дефектная ведомость составлена по результатам:
Осмotra воздушных линий электропередач 0,4 кВ от ТП-8307

По адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское ГП, д. Рапполово

Выявленные замечания и необходимые меры по их устранению

№	Выявленные замечания	Мероприятия:
1	На ул.Новая д.10 уровень напряжения не соответствует ГОСТ 32144-2013 (напряжение по фазно А-176 В. В-178 В, С-178 В.	ПБВ установлено в пятое положение, результат не изменился
2	На ул.Новая д.22а уровень напряжения не соответствует ГОСТ 32144-2013 (напряжение по фазно А-174 В. В-177 В, С-178 В.	ПБВ установлено в пятое положение, результат не изменился

Составил:

Электромонтер по
эксплуатации РС
(должность)


(подпись)

Фераро А.М.
(ФИО)

Проверил:

Электромонтер по
эксплуатации РС
(должность)


(подпись)

Ковальский С.В.
(ФИО)