


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер филиала  
АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

  
(подпись) Козлов И.А.  
(Ф. И. О.)  
04.10.2021 г.

АКТ  
обследования технического состояния  
оборудования «ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС-Гатчинская инв. № 100000665»

г. Гатчина  
(место составления Акта)

04.10.2021 г.  
(дата составления Акта)

Сведения по оборудованию:

Наименование объекта ремонта: ВЛЗ 6.0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2  
Оперативное наименование оборудования: ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС-Гатчинская  
Тип/марка, производитель, зав. № оборудования: ВЛ 6 кВ п/с 42 (ВЛ и КЛ 6 кВ и 10 кВ п/с 42)  
Дата производства оборудования:  
Дата ввода в эксплуатацию оборудования: 1996  
Срок службы оборудования (полных лет): 22  
Межремонтный период, лет: 6  
Дата последнего капитального ремонта  
Перечень присоединённых потребителей (указать категорию электроснабжения): ТП, ПП 3 категории  
Перечень отказов оборудования за период эксплуатации после последнего капитального ремонта

№ п/п	Наименование отказа	Дата отказа	Причина отказа
1.	<u>не было</u>	—	—

Комиссия назначенная приказом №289 х/д от «12» апреля 2018г. в составе: председатель комиссии – Козлов И.А., члены комиссии – начальник ГРЭС – Веселов К.В., мастер участка – Матросов Д.В. выполнила обследование технического состояния оборудование ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС-Гатчинская

1. на основании анализа результатов диагностических испытаний, измерений, осмотров выявлены следующие отступления от требований НТД и дефекты, определён перечень и объём работ, необходимых для их устранения:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол - во
1	на головном фидере ВЛ-6 кВ отсутствует защита от КЗ, при любом отключении ВМ находящегося на балансе АО ЛЕНЭНЕРГО требуется вызов персонала ЭТЛ для испытания и выдачи протокола, что значительно затрудняет эксплуатацию данной ВЛ и увеличивает время восстановления электроснабжения ТП присоединённых к данной ВЛ	на опоре №1 от ПС-Гатчинская Ф-24 установить вакуумный реклоузер с двумя трансформаторами ОЛС	шт	1

2. техническое состояние оборудования признано неудовлетворительным (удовлетворительным);

3. для устранения выявленных отступлений от требований НТД и дефектов и обеспечения работы оборудования без ограничений необходимо выполнить *реконструкцию* в объеме определенном п.1. Акта;
4. Для выполнения работ требуются материально – технические ресурсы

№ п/п	Группа МТР (в соответствии с классификатором ОМТС)	Наименование МТР (указываются полное наименование в соответствии с классификатором ОМТС)	Тип (марка) применяемого оборудования (материалов), ГОСТ (ТУ)	Ед. изм.	Кол - во
1.		реклоузер	Реклоузер с 2-я трансформаторами ОЛС	шт	1
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Приложения:

1. дефектная ведомость,
2. листок осмотра,
3. фото материалы.

Председатель комиссии -

Козлов И.А.

Члены комиссии -

Веселов К.В.

- 

Матросов Д.В.

Лицо ответственное за составление Акта: старший мастер Матросов Д.В. 8(931)983-49-84