

**ОЭК**Объединенная
Энергетическая
Компания

«22» июля 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,****Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудования	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трансформатор	ТМ-250/10	—	шт.	1	1. Потечи масла из сливной арматуры. 2. Потечи масла в местах уплотнительных прокладок. 3. Дефект крышки расширительного бака. 4. Помутнение масломерного стекла. 5. Дефект лакокрасочного покрытия.	Выполнить капитальный ремонт или замену

Заключение:

Выполнить капитальный ремонт или замену Т-ДГК-2

Начальник Службы
подстанций

М.Л. Князев



ОЭК Объединенная
Энергетическая
Компания
