

**ОЭК**Объединенная  
Энергетическая  
Компания

«22» июля 2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**Объект: **ПС 220 кВ Ручьи**Адрес: **Деревня Новое Девяткино, 2-й съезд с ул. Главная, участок №68,****Всеволожского района, Ленинградской области**

При проведении технического осмотра обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования	Тип (марка) оборудован ия	Инвент. (завод.) номер	Ед. изм.	Кол- во	Обнаруженные дефекты	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дугогасительн ый реактор	ЗРОМ 300/10	—	шт.	1	1.Потеки масла из сливной арматуры. 2. Потеки масла в местах уплотнительных прокладок. 3.Потеки масла в местах сварных швов. 4.Превышение уровня вибрации в режиме «земля в сети».	Выполнить капитальный ремонт или замену

**Заключение:**

Выполнить капитальный ремонт или замену ДГК-1

Начальник Службы  
подстанций

М.Л. Князев



**ОЭК** Объединенная  
Энергетическая  
Компания

---